



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município

Cocos

Assunto

Vistoria de Convênio

Interessado

Prefeitura Municipal de Cocos

Responsável

Marcelo de Souza Emerenciano - Prefeito

Contato

Rodrigo de Oliveira Bandeira

Cargo

Engenheira Civil

Objeto

Reforma e Ampliação do Estádio Municipal

Endereço

Município - Sede

Convênio
18/2017

Processo
1602170031567

Nº de Parcelas:
03 (três)

Parcela vistoriada
1ª vistoria - 3ª parcela

Publicação no D.O. E.
12/12/2017

Valor da Obra
R\$ 275.487,29

Valor da Parcela Vistoriada
R\$ 74.844,97

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Cocos, foi vistoriada a obra de reforma estádio, objeto do convênio nº 02/2018, no valor de R\$ 275.487,29 (Duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVENIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Arquibancada B-50 C/ 08 Degraus e Comp H= 50,0 M	74.844,97	74.844,97	100,00%	224.534,91	224.534,91	100,00%
Revestimento de Muro com Chapisco				50.952,38	50.952,38	100,00%
TOTAL	74.844,97	74.844,97	100,00%	275.487,29	275.487,29	100,00%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 3ª parcela do convênio nº 18/2017, no valor de R\$ 74.844,97 (setenta e quatro mil oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa e sete centavos).

Responsável

Luiz Antônio A. Brantes

Cargo / CREA/Cadastro

Arquiteto CAU-BA 12275-0
CAD./69.520 107 - 9

Data

13/12/2019

Coordenador de Obras,

Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio Municipal
Município de Cocos, Convênio 18/2017.**

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 01 – Escada da Arquibancada



Foto 02 – Degraus da Arquibancada



Foto 03 – Rampa da Arquibancada



Foto 04 – Fechamento traseiro da Arquibancada



Foto 05 – Arquibancada



Foto 06 – Arquibancada



[Handwritten signature]