



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
02/12/2019

Município
Novo Horizonte

Assunto
Vistoria de Convênio

Interessado
Prefeitura Municipal de Novo Horizonte

Responsável
Djalma Abreu dos Anjos - Prefeito

Contato
José Anfilófilo Menezes

Cargo
Assessoria Administrativa

Objeto
Reforma Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio
15/2017

Processo
1602170032040

Nº de Parcelas:
03 (três)

Parcela vistoriada
1ª vistoria - 2ª parcela

Publicação no D.O. E.
12/12/2017

Valor da Obra
R\$398.893,98

Valor da Parcela Vistoriada
R\$ 119.069,85

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Novo Horizonte, foi vistoriada a obra de Construção de reforma estádio, objeto do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 398.893,98 (Trezentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Campo com Grama e Irrigação	69.010,44		0,00%	231.190,76	93.331,71	40,37%
Construção de Arquibancada com 05 degraus e comp= 50,0m	50.059,41	50.059,41	100,00%	167.703,22	117.762,63	70,22%
TOTAL	119.069,86	50.059,42	42,04%	398.893,98	211.094,34	52,92%

CONCLUSÃO:

• Pelos dados expostos acima, damos como não **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 15/2017, no valor de R\$ 119.069,85 (cento e dezenove mil sessenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

Responsável
Luiz Antônio A. Brantes

Cargo / CREA/Cadastro
Arquiteto CAU-BA 12275-0
CAD./69.520 107 - 9

Data
09/12/2019

**Coordenador de Obras,
Serviços e Manutenção:** Luiz Antônio A. Brantes

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Novo Horizonte, Convênio 15/2017.**

Relatório fotografico:

Foto 01 – Vista Geral destacando ausência da grama




Foto 02 – Vista Geral destacando ausência da grama



Foto 03 – Vista parcial destacando arquibancada sem pintura



Foto 04 – Vista parcial destacando arquibancada sem pintura



[Handwritten signature]