



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS.

Data da Vistoria
22/04/2019

Município

Cocos

Assunto

Vistoria de Convênio

Interessado

Prefeitura Municipal de Cocos

Responsável

Marcelo de Souza Emerenciano - Prefeito

Contato

Rodrigo de Oliveira Bandeira

Cargo

Engenheira Civil

Objeto

Reforma e Ampliação do Estádio Municipal

Endereço

Município - Sede

Convênio
18/2017

Processo
1602170031567

Nº de Parcelas:
03 (três)

Parcela vistoriada
1ª vistoria - 2ª parcela

Publicação no D.O. E.
12/12/2017

Valor da Obra
R\$ 275.487,29

Valor da Parcela Vistoriada
R\$ 87.583,07

LAUDO TÉCNICO:

Em visita ao Município de Cocos, foi vistoriada a obra de reforma estádio, objeto do convênio nº 18/2017, no valor de R\$ 275.487,29 (Duzentos e setenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e nove centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
	Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
Arquibancada B-50 C/ 08 Degraus e Comp H= 50,0 M	74.844,97	74.844,97	100,00%	224.534,91	149.689,94	66,67%
Revestimento de Muro com Chapisco	12.738,10	12.738,10	100,00%	50.952,38	50.952,38	100,00%
TOTAL	87.583,07	87.583,07	100,00%	275.487,29	200.642,32	72,83%

Avaliação da obra:

● Pelos dados expostos acima, damos como cumprida a 2ª parcela do convênio nº 18/2017, no valor de R\$ 87.583,07 (Oitenta e sete mil e quinhentos e oitenta e três reais e sete centavos).

Responsável

Luiz Antônio A. Brantes

Cargo / CREA/Cadastro

Arquiteto CAU-BA 12275-0
CAD./69.520 107 - 9

Data

29/04/2019

Coordenador de Obras,

Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes

**Relatório Fotográfico da Reforma e Ampliação do Estádio Municipal
Município de Cocos, Convênio 18/2017.**

➤ **Relatório fotografico:**

Foto 01 – Escada da Arquibancada



Foto 02 – Degraus da Arquibancada



Foto 03 – Rampa da Arquibancada



Foto 04 – Acentos da Arquibancada



Foto 05 – Vista Lateral da Arquibancada



Foto 06 – Arquibancada



Foto 07 – Arquibancada



Foto 08 – Arquibancada com Guarda-Corpo

