



Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte
Superintendência de Desportos do Estado da Bahia
Diretoria de Operações de Espaços Esportivos
Coordenação de Obras, Serviços e Manutenção.
Relatório de Vistoria de Convênio

FLS. 01/04

Data da Vistoria
22/04/2019

Município Malhada de Pedras	Assunto Vistoria de Convênio
Interessado Prefeitura Municipal de Malhada de Pedras	Responsável
Contato Bruno Bastos Novaes	Cargo Engenheiro Civil

Objeto
Reforma do Estádio Municipal

Endereço
Município - Sede

Convênio 12/2017	Processo 1602170031060	Nº de Parcelas: 03 (três)	Parcela vistoriada 1ª vistoria - 2ª parcela
Publicação no D.O. E. 07/12/2017	Valor da Obra R\$ 301.504,20	Valor da Parcela Vistoriada 91.228,18	

LAUDO TÉCNICO:
Em visita ao Município de Malhada de Pedras, foi vistoriada a obra de Reforma do Estádio Municipal, objeto do convênio nº 12/2017, no valor de R\$ 301.504,21 (Trezentos e um mil e quinhentos e quatro reais e vinte centavos), foi verificado a execução dos serviços abaixo:

Segue abaixo a planilha dos serviços:

ITEM	SERVIÇOS	2ª PARCELA			CONVÊNIO		
		Valor Parc.	Valor Exec.	Porc. (%)	Valor Total	Valor Exec.	Porc. (%)
1.0	Banco de Reserva 2x				19.608,80		0,00%
2.0	Iluminação	64.589,95	64.589,95	100,00%	215.299,82	150.709,87	70,00%
3.0	Alambrado (Recuperação de trecho 100M)	26.638,23	26.638,23	100,00%	66.595,58	66.595,58	100,00%
	TOTAL	91.228,18	91.228,18	100,00%	301.504,20	217.305,45	72,07%

Avaliação da obra:

- Pelos dados expostos acima, damos como **cumprida** a 2ª parcela do convênio nº 12/2017, no valor de R\$ 91.228,18 (Noventa e um mil e duzentos e vinte e oito reais e dezoito centavos).

Responsável Luiz Antônio A. Brantes	Cargo / CREA/Cadastro Arquiteto CAU-BA 12275-0 CAD./69.520 107 - 9	Data 29/04/2019
Coordenador de Obras, Serviços e Manutenção: Luiz Antônio A. Brantes		

**Relatório Fotográfico da Reforma do Estádio Municipal
Município de Malhada de Pedras, Convênio 12/2017.**

➤ **Relatório fotográfico:**

Foto 01 – Quadro Elétrico



Foto 02 – Subestação e quadro de energia



Foto 03 – Visão Geral do Gradil



Foto 04 – Visão Poste, Gradil, Mureta, Refletores e SPDA



Foto 05 – Visão Poste, Gradil, Mureta, Refletores e SPDA



Foto 06 – Visão do Refletor



D